


FORO BANCO - COUNTER HOLE

tolleranza consigliata - suggested tolerance

Codice - Item	a [mm]	b [mm]
ZBL16	878 ⁺¹ ₀	502 ⁺¹ ₀
ZBL17	878 ⁺¹ ₀	602 ⁺¹ ₀
ZBL18	878 ⁺¹ ₀	702 ⁺¹ ₀



Se il foro banco non rispetta le misure provvedere a spessorare con legno.
Should the counter hole slightly differ from the dimensions stated in the above table, reinforce the counter with appropriate wood crosspieces.

MONTAGGIO - MOUNTING


1. Inserire il telaio all'interno del banco e bloccare il telaio in modo tale che la cornice sia perfettamente aderente al piano del foro banco.

Insert the plastic frame in the counter hole so that the frame is perfectly adherent to the counter vertical plane.



2. Fissare per prime le quattro cerniere.

First install the four hinges.




3. Fissare la parte anteriore della cornice, con le viti in dotazione, seguendo l'ordine indicato in fig (3):

Nota : Usare sempre tutte le preforature

Fix the front side of the frame, with the included screws, in the order of the picture n° 2.

Note : Always use all the existing dedicated holes



VITI DA UTILIZZARE PER LE CERNIERE E LA CORNICE (incluse)

Testa svasata piana nichelata 3,9 x 25 mm

SCREWS TO BE USED FOR THE HINGES AND THE FRAME (included)

Countersunk flat tapping nickel chromed screw 3,9 x 25 mm

